




Kunststoffroste im Maststall.

Der säurebeständige Boden unter Futtertrögen
im Landwirtschaftszentrum „Haus Düsse“.



Art.: Sauenrost Porco 400 (400x600 mm)

Art.: Sauenrost Porco 500 (500x600 mm)



**Stall-Ring
System-Elemente GmbH**
Dr.-Zahn-Straße 13
D-59555 Lippstadt
Tel: + 49(0)2941-6984
Fax: + 49(0)2941-6985
info@stall-ring.de
www.stall-ring.de

Problem:

Durch Futtersäure
angegriffene ①
bzw. zerfressene ②+③
Betonspalten im
Bereich der Futtertröge.



Lösung:

Hygienischer sauberer
Kunststoffboden mit
stabilen und säure-
beständigen Sauenrosten
Porco 400 ⑤
und Porco 500 ④
im gesamten Trogbereich.

